

Recommandations

Ne pas utiliser un câble de type CCA (Aluminium plaqué cuivre).
Utiliser des connecteurs blindés avec un câblage blindé.
Pour les sites industriels, prévoir un câble de type CAT7 blindé.

